

SDC SDCCS SEMI HUIF



Număr de 308125
Sortiment Semiremorcă
Specificare Transport de mașini
Anul înregistrării 2010 / 07
Kilometraj

Număr șasiu
SDCCS45B300107713

Starea tehnică 
Observații

(A15)

Preț € 16950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Twin anvelope	✓
Greutate maximă	32.340 kg
Greutate proprie	9.660 kg
Greutate brută	42.000 kg
Tip de șasiu	Completă șasiu
Material șasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Ampatament	947 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.010
Lungime container	1.355 cm
Lățime container	247 cm
Înălțime container	306 cm
Înălțime maximă	296 cm
Acoperiș glisant	✓

Camion cu platformă joasă

Tip de camion cu platformă joasă	camion cu platformă semi-joasă
Lungime platformă încărcare	920 cm
Lungime a tubului curbat	425 cm

Osie

Marca osiei	BPW
-------------	-----

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 245/70R17,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână



2

Mărime envelope: 245/70R17,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână



3

Mărime envelope: 245/70R17,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 colored circles: Foarte bine de stat
- 4 colored circles: Bun de stat
- 3 colored circles: De stat rezonabil
- 2 colored circles: Moderată de stat
- 1 colored circle: Nu îndeplinesc cerințele