

FLOOR FLO-12-18K1



Număr de 308331
Sortiment Semiremorcă
Specificare Închis
Anul înregistrării 2001 / 01
Kilometraj

Număr șasiu
XLT0000000W020399

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 3950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Greutate maximă	20.760 kg
Greutate proprie	9.240 kg
Greutate brută	30.000 kg
Tip de șasiu	Completă șasiu
Material șasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Ampatament	804 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.001
Lungime container	1.180 cm
Lățime container	250 cm
Înălțime container	230 cm
Înălțime maximă	219 cm

Osie

Marca osiei	BPW
-------------	-----

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare	1.500 kg
Trapă de încărcare marca	d hollandia
Material trapă de încărcare	oțel
Mărime platformă	200x248

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână



2

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână
Bară de direcție

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele