

FLOOR FLO-12-18K1 2 AXLE CITY



Număr de 308332
Sortiment Semiremorcă
Specificare Închis
Anul înregistrării 2001 / 09
Kilometraj

Număr șasiu
LT00000000W020675

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 3950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Greutate maximă	21.040 kg
Greutate proprie	8.960 kg
Greutate brută	30.000 kg
Tip de șasiu	Completă șasiu
Material șasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Ampatament	804 cm
Gresare centrală	✓
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.001
Lungime container	1.190 cm
Lățime container	250 cm
Înălțime container	232 cm
Înălțime maximă	216 cm

Osie

Marca osiei	BPW
-------------	-----

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare	3.000 kg
Trapă de încărcare marca	d hollandia
Material trapă de încărcare	oțel
Mărime platformă	200x248

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

7
mm

6
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână



2

9
mm

8
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână
Bară de direcție

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 cercuri albastre: Foarte bine de stat
- 4 cercuri albastre, 1 albă: Bun de stat
- 3 cercuri albastre, 2 albe: De stat rezonabil
- 2 cercuri albastre, 3 albe: Moderată de stat
- 1 cercură albastră, 4 albe: Nu îndeplinesc cerințele