

VOLVO FM 12.380



Număr de 308656
Sortiment Camion
Specificare Deschis cu pereți
Anul înregistrării 2004 / 07
Kilometraj 673.868 km

Număr șasiu
YV2J4CMF24B371654

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 16900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	4
Configurație	8x2
Greutate proprie	15.010 kg
Greutate brută	32.000 kg
Capacitate totală motorină	440 litri
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	40 DIN
Număr închizătoare	1
Ampatament	510 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Aer condiționat	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Marcă motor	Volvo
Capacitate motor	368 Kw (500 HP)
Euro	3
Cutie de viteze categorie	I-Shift
Număr viteze	12
Servodirecție	✓
ABS	✓

Suprastructură

Lungime container	719 cm
Lățime container	247 cm
Înălțime container	98 cm
Înălțimea platformei de încărcare	136 cm

Macara

Macara	✓
Macara marca	Kennis 14000-R
An fabricație macara	2.004
Capacitate macara	14
Încărcătură maximă	?
Avizat CE	✓
Control poziție	comandă sus
Poziție macara	Mobil
Extensii hidraulice	2 ori
Racorduri hidraulice supl.	Fără
Rotator	✓

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Macara

Mecanic



Hidraulică



Electric



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

5 mm

5 mm

Mărimă envelope: 385/65R22,5
suspensie pe arcuri
Tambur de frână
Bară de direcție, Mecanic



2

1 mm

3 mm

Mărimă envelope: 385/65R22,5
suspensie pe arcuri
Tambur de frână
Bară de direcție, Mecanic



3

2 mm

2 mm

3 mm

1 mm

Mărimă envelope: 315/80R22,5
suspensie pe arcuri
Tambur de frână



4

7 mm

6 mm

1 mm

1 mm

Mărimă envelope: 315/80R22,5
Ax elevator
suspensie pe arcuri
Tambur de frână

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele