

SCANIA S500 Palfinger T20



Număr de 308697
Sortiment Camion
Specificare Sistem cu braț de
Anul înregistrării 2020 / 02
Kilometraj 466.271 km

Număr șasiu
YS2S6X20005570684

Starea tehnică



Observații

Palfinger T 20

(A15)

Preț € 91900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Greutate proprie	12.830 kg
Greutate brută	27.500 kg
Capacitate totală motorină	1.000 litri
Al doilea rezervor de motorină	✓
Cuplarea remorci	✓
Grosime pivot	40 DIN
Număr închizătoare	1
Ampatament	475 cm
Tip suspensie	suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină	Cabină înaltă
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Aer condiționat pentru parcare	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Verde

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	368 Kw (500 HP)
Euro	6
Cutie de viteze categorie	Opti-cruise
Număr viteze	12
Sistem de frânare adițional	✓
Marcă dispozitiv de încetinire	Scania
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓
Decuplare motor	✓

Suprastructură

Înălțimea platformei de încărcare	126 cm
Lungimea sistemului	570 cm
Pompă	✓
Înălțimea brațului prindere	150

Observații

Observații	Palfinger T 20
------------	----------------

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
Profil roată de rezervă	19 mm

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Hidraulica



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 385/65R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/80R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri



Mărimă envelope: 385/65R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele