

KOGEL S24-2



Număr de 308713
Sortiment Semiremorcă
Specificare Transport containere
Anul înregistrării 2018 / 01

Kilometraj
Număr şasiu
WK0S0002400218769

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 11900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	3
Greutate proprie	5.710 kg
Greutate brută	41.000 kg
Tip de şasiu	Completă şasiu
Kingpin mărimea	2 inch
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Culoare	gri
---------	-----

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.018
Mărimi container	ALL CONECTIONS

Camion cu platformă joasă

şasiu extensibil	în spate
------------------	----------

Osie

Marca osiei	SAF
-------------	-----

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

7
mm

7
mm

Mărime envelope: 385/55R22,5

Ax elevator

suspensie pneumatică

Frână cu discuri



2

6
mm

6
mm

Mărime envelope: 385/55R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri



3

8
mm

8
mm

Mărime envelope: 385/55R22,5

suspensie pneumatică

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele