

M.A.N. 18.400 TGX



Număr de 308729
Sortiment Tractor
Specificare
Anul înregistrării 2016 / 11
Kilometraj 702.534 km

Număr şasiu
WMA06XZZXHP083421

Starea tehnică



Observații

(A15)

Preț € 17950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate proprie 7.343 kg
Greutate brută 20.500 kg
Capacitate totală motorină 580 litri
Înălțimea discului de cuplare 115 cm
Număr închizătoare 1
Ampatament 390 cm
Jante de aluminiu ✓
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină cabină de dormit
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Radiator staționare ✓
Culoare Multicoloră

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 294 Kw (400 HP)
Euro 6
Cutie de viteze categorie AS-tronic
Număr viteze 12
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓
Decuplare motor ✓

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărimă envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele