

VOLVO FM 330 6X2*4 TAILLIFT AIRCO



Număr de 308744
Sortiment Camion
Specificare Închis
Anul înregistrării 2017 / 11
Kilometraj 572.431 km

Număr șasiu
YV2X9J0C3JA815699

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 41950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	3
Configurație	6x2
Greutate proprie	12.435 kg
Greutate brută	27.000 kg
Capacitate totală motorină	440 litri
Număr închizătoare	1
Ampatament	600 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină	Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Marcă motor	Volvo
Capacitate motor	250 Kw (340 HP)
Euro	6
Cutie de viteze categorie	I-Shift
Număr viteze	12
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	980 cm
Lățime container	252 cm
Înălțime container	229 cm
Înălțimea platformei de încărcare	122 cm
Înălțime maximă	225 cm

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	supapă de închidere spate
Capacitate trapă de încărcare	2.500 kg
Trapă de încărcare marca	B.A.R cargolift
Material trapă de încărcare	aluminiu
Mărire platformă	201 x 257

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe

1



Mărime envelope: 385/55R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic

2



Mărime envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

3



Mărime envelope: 385/55R22,5
Ax elevator
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele