

SCANIA P280 CARRIER -22 TAILLIFT



Număr de 308871
Sortiment Camion
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2016 / 11
Kilometraj 727.776 km

Număr șasiu
YS2P4X20005441961

Starea tehnică 
Observații
CARRIER SUPRA 1250 / 6211 HOURS /
(A15)

Preț € 39950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	9.063 kg
Greutate proprie	11.437 kg
Greutate brută	20.500 kg
Capacitate totală motorină	600 litri
Număr închizătoare	1
Ampatament	570 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Cabină

Tip cabină	cabină de dormit
Control viteză de croazieră	✓
Tahograf	✓
Tahograf digital	✓
Aer condiționat	✓
Radiator staționare	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	206 Kw (280 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Cutie de viteze categorie	Opti-cruise
Număr viteze	8
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	760 cm
Lățime container	250 cm
Înălțime container	264 cm
Înălțimea platformei de încărcare	124 cm
Înălțime maximă	263 cm

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
-----------------	-----------------

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică	Carrier
Tip motor unitate frigorifică	SUPRA 1250
Tip motor unitate frigorifică	diesel și electric
Ore funcționare - diesel	6.211 ore
Recipient izolat	✓
Grosimea peretelui [s] mm	Grosimea peretelui 45 mm
Tipul de răcire	Congela
Răcire zi/noapte	răcire pet timp de zi și de noapte

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	registru culisant jos
Capacitate trapă de încărcare	2.500 kg
Trapă de încărcare marca	Dollandia
Material trapă de încărcare	oțel și aluminiu
Mărime platformă	181 x 241

Observații

Observații	CARRIER SUPRA 1250 / 6211 HOURS / DAY- AND NIGHT COOLER / FREEZING -22 / DHOLLANDIA TAILLIFT 2500 KG
------------	--

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Sistem de răcire

Sisteme



Trapă de încărcare

Comandă



Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



2

Mărime envelope: 315/70R22,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele