

DAF LF 260 14T



Număr de 308965
Sortiment Camion
Specificare Cabină șasiu
Anul înregistrării 2017 / 04
Kilometraj 355.489 km

Număr șasiu
XLRAEL2700L463863

Starea tehnică
Observații



(A15)

Preț € 24900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Greutate proprie 8.220 kg
Greutate brută 14.000 kg
Capacitate totală motorină 450 litri
Înălțime șasiu 96 cm
Număr închizătoare 1
Ampatament 480 cm
Tip suspensie suspensie pneumatică

Cabină

Tip cabină Cabină de dimensiuni reduse
Control viteză de croazieră ✓
Tahograf ✓
Tahograf digital ✓
Aer condiționat ✓
Culoare Albastru

Angrenaj de transmisie

Marcă motor Paccar
Capacitate motor 194 Kw (264 HP)
Euro 6
Cutie de viteze categorie AS-tronic
Număr viteze 6
Servodirecție ✓
ABS ✓

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Tahograf



Coduri de afișare ale tahografului



Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 285/70R19,5
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri
Bară de direcție, Mecanic



Mărime envelope: 285/70R19,5
suspensie pneumatică
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele