

KRONE SD BPW DRUM BRAKES



Număr de 309019
Sortiment Semiremorcă
Specificare Draperie
Anul înregistrării 2014 / 03

Kilometraj
Număr şasiu
WKESD000000610106

Starea tehnică

Observații



(A15)

Preț € 6950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori)	3
Greutate maximă	34.640 kg
Greutate proprie	6.360 kg
Greutate brută	41.000 kg
Tip de şasiu	Completă şasiu
Material şasiu	oțel
Kingpin mărimea	2 inch
Ampatament	894 cm
Tip suspensie	suspensie (exclusiv) pneumatică

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	(0 HP)
ABS	✓
sistem electronic de frânare	✓

Suprastructură

An fabricație suprastructură	2.014
Lungime container	1.360 cm
Lățime container	248 cm
Înălțime container	270 cm
Înălțime maximă	260 cm
Acoperiș glisant	✓

Osie

Marca osiei	BPW
-------------	-----

Informații de contact



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Proces verbal de inspecție

Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

8 mm

10 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână



2

5 mm

9 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână



3

8 mm

9 mm

Mărime envelope: 385/65R22,5
suspensie pneumatică
Tambur de frână

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele