

## PACTON TXC339



Număr de 309446  
Sortiment Semiremorcă  
Specificare Transport containere  
Anul înregistrării 2006 / 12  
Kilometraj  
**Număr șasiu**  
XLDTXC33900054041

Starea tehnică  
**Observații**



( A15 )

**Preț € 5950**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Echipament

### Șasiu

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Număr de osii (arbori) | 3                                  |
| Greutate maximă        | 35.080 kg                          |
| Greutate proprie       | 3.920 kg                           |
| Greutate brută         | 39.000 kg                          |
| Tip de șasiu           | Completă șasiu                     |
| Material șasiu         | oțel                               |
| Kingpin mărimea        | 2 inch                             |
| Ampatament             | 761 cm                             |
| Tip suspensie          | suspensie (exclusiv)<br>pneumatică |

### Angrenaj de transmisie

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Capacitate motor             | (0 HP) |
| ABS                          | ✓      |
| sistem electronic de frânare | ✓      |

### Suprastructură

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| An fabricație suprastructură | 2.006               |
| Mărimi container             | 1x 20 FT / 1x 30 FT |

### Osie

|             |     |
|-------------|-----|
| Marca osiei | BPW |
|-------------|-----|

### Informații de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

## Dimensiunile



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Proces verbal de inspecție

### Suprastructură

Condiție externă



### Anvelope/Roți

Anvelope



## Pneuri și axe



1

9  
mm

12  
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

Ax elevator

suspensie pneumatică

Tambur de frână



2

7  
mm

7  
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

suspensie pneumatică

Tambur de frână



3

7  
mm

9  
mm

Mărime envelope: 385/65R22,5

suspensie pneumatică

Tambur de frână

### Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Explicație pentru raport de inspecție

- 5 blue circles: Foarte bine de stat
- 4 blue circles: Bun de stat
- 3 blue circles: De stat rezonabil
- 2 blue circles: Moderată de stat
- 1 blue circle: Nu îndeplinesc cerințele