

MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 LS STREAMSPACE



Предметный номер 296874
Вид Тягач
Спецификация
Год регистрации 2015 / 09
Пробег 399 170 км

Номер шасси
WDB9634031L963986

Техническое
Заметки



(A15)

Цена € 14900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Оснащение

Шасси

Количество осей	2
Конфигурация	4x2
Спаренные шины	✓
Собственный вес	7 370 кг
Максимальный вес	19 000 kg
Общая вместимость топливного бака	630 литров
Высота седла	120 см
Количество блокировок	1
Колёсная база	380 см
Тип подвески	пневматическая подвеска

Кабина

Вид кабины	высокая кабина
Устройство круиз-контроля	✓
Тахограф	✓
Цифровой тахограф	✓
Кондиционер	✓
Автономный отопитель	✓
цвет	красный

Ведущий вал

Мощность двигателя	315 кв (428 Л.с.)
Евро	6
Вид коробки передач	автомат
Передачи	12
Гидроусилитель руля	✓
ABC	✓
ASR	✓

контактная информация



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Лицензии и профессионализм



Kleyn Trucks отделяет себя от своих конкурентов, предлагая эксперта технического обслуживания, безопасности инспекции и ремонта.

Размер



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Технический раппорт

Шасси

Тахометр



Коды дисплея



электрический



Кабина

Внутренний



Внешние



Рулевая колонка



Подвеска



Шасси



Тормоза



Ведущий вал

Двигатель - В общем



Система охлаждения



Топливная система



Система выхлопных газов



Система смазки



Коробка передач



Сцепление



Привод



Покрышки / Колёса

Покрышки



Шины и оси



Размер шин: 315/80R22,5
пружинная подвеска
Дисковые тормоза



Размер шин: 315/80R22,5
пневматическая подвеска
Дисковые тормоза

контактная информация



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Легенда для проверки отчета

- 5 blue circles: Очень хорошее состояние
- 4 blue circles: Хорошее состояние
- 3 blue circles: Умеренная состояние
- 2 blue circles: Умеренный состоянии
- 1 blue circle: Не отвечает требованиям